



Sealine S 37

<i>Afmetingen</i>	:	<i>11.30 x 3.70 x 0.95</i>
<i>Werf</i>	:	<i>Sealine Yachts</i>
<i>Bouwjaar</i>	:	<i>1997</i>
<i>Motorisering</i>	:	<i>2x Mercruiser 220 Pk diesel</i>
<i>Vraagprijs</i>	:	<i>€ 99.900,00</i>



Afmetingen	:	11.30 3.70 x 0.95
Doorvaarhoogte	:	Ca. 2.75 (met geklapte beugel) x 3.65m (zonder)
Stahoogte	:	ca. 2m
Rompvorm	:	Deep V
Materiaal romp	:	Polyester
Materiaal opbouw	:	Polyester
Materiaal dek	:	Polyester
Waterverplaatsing	:	ca. 9.000 kg
CE-categorie	:	N.V.T
Interieur	:	Licht kunststof met originele bekleding in goede staat
Hutten	:	2
Slaapplaatsen	:	1x2 Frans voorhut , 1x2 in zijhut
Toilet	:	Electrisch toilet incl. vuilwatertank
Douche	:	Seperate douche en buitendouche
Koelkast	:	1x in kombuis en 1x in de kuip
Magnetron	:	
Oven	:	Gasoven in kombuis
Kookplaat	:	3 pits Gaskookplaat
Wasmachine/droger	:	
Vaatwasser	:	
Geluidsinstallatie	:	x
Motor(en)	:	Mercruiser 220 PK
Aandrijving	:	2x Mercruiser heckdrive
Vaaruren	:	ca 1100
Brandstoftank	:	2x 325 liter aluminium
Watertank	:	ca 240 liter RVS tank
Vuilwatertank	:	ca 50 liter
Accu's	:	7x (vervangen in 2015)
Acculader	:	Victron combi
Omvormer	:	Victroprn combi 2000 watt
Generator	:	6.5 KVA diesel generator
Walstroom	:	compleet
Verwarming	:	Eberspacher Hetelucht
Airconditioning	:	Ja
Warmwatervoorziening	:	40 liter boiler via motor en 220 volt
Raamprofielen	:	Rvs en aluminium
Ankerlier	:	
Zwemplateau	:	vast aan casco met spiegeldeur



Zwemtrap	:	x
Zeerailing	:	RVS
Davits	:	
Stootlijst	:	x
Stuurstand	:	Met compleet instrumentarium.
Stuurstoel	:	Vaste stuurbank
Boegschroef	:	Electrisch
Hekschroef	:	
Dieptemeter	:	x
Log	:	x
Kompas	:	Vloeistof en via plotter
Marifoon	:	Shipmate RS 8300
GPS	:	Raymarine
Kaartplotter	:	Raymarine
Radar	:	
Autopiloot	:	Raymarine
Brandstofmeter	:	x
Watertankmeter	:	x
Vuilwatertankmeter	:	
Roerstandaanwijzer	:	x
Gasdetector	:	
Schijnwerper	:	
Navigatieverlichting	:	Compleet
Dekwaspomp	:	
Hekdouche	:	x
Bilgepomp	:	x
Ligplaats	:	Drachten in verkoophaven
<i>Omschrijving</i>	:	Zeer complete Sealine met fraai interieur waarbij veel vernieuwingen zijn doorgevoerd o.a: omvormer acculader, cabriotent, bekleding kuip, stuurbekrachtiging gemonteerd, boegschroef, romp gespoten in afwijkende kleur en het tapijt in de kajuiten. Regelmatig onderhoud aan de motoren uitgevoerd.

X = aanwezig

Bovenstaande gegevens worden geacht juist te zijn. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.